


## RN5 Sécurisation de falaise - PR12+800 Cap Paille en Queue

Plan de localisation de la zone à traiter



### **Descriptif de l'état des lieux avant travaux**

cf étude de faisabilité du bureau d'étude Géolithe

**Lieu d'intervention : RN5 Cap Paille en Queue**

**Objectif : Sécurisation de la falaise**